

15. 三つの保全 その3 —品質確認の為に—

◆品質確認保全

●印刷物品質診断検査

- * 見当
- * ダブリ・スラー
- * 汚れ・キズ・コスレ
- * 濃度(基準濃度の設定)
- * ドットゲイン
- * グレーバランス
- * トラッピング
- * 変動要素の確認

分光光度計・濃度計・PQC-その他



<PDC-S>

走査型分光測色計



(パッチの高さ3.5mmミディアムヘッド)

印刷物そのものが「商品」たりうるかを確認する保全

●テストチャート印刷評価 & 日常的カラーチャート印刷評価による数値的管理