

色の数値化: 共通の「ものさし」

印刷機やプリンターにそして環境に依存しない、
印刷色の「ものさし」が必要



世界共通の色の単位による数値化

代表的な表色値: $L^*a^*b^*$

→ これをもとに求めた色の違いを
あらわす尺度: 色差「 ΔE 」

色をより正確に表現できる