

オフ輪工場のポイント

② 清掃の習慣化(=予防保全の核心)

■ 週末の作業終了後の清掃=点検の実施

ツボ・インキローラー・給水ローラー・ブランケット
ニップローラーやガイドローラーなど(紙を抜いて！)
掃除=点検する

■ 機械への愛着、機械の異常を感じることができる

■ 休日や月曜午前中の有効活用

「計画的修理とメンテナンス」による1週間の機械安定
保障=生産計画の順調な履行